



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В Люберецком районе проводится проверка по факту гибели электромеханика по лифтам при производстве ремонтных работ



10 января 2017 года в правоохранительные органы Люберецкого района поступила информация о гибели 58-летнего сотрудника ООО «ЭК Солид», электромеханика по лифтам, во время производства ремонтных работ в жилом многоквартирном доме на 2-м Покровском проезде г. Котельники.

По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

10 Января 2017

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1092763>